




Heißdraht-Schweißbrenner SR20 HD, wassergekühlt

Technische Daten nach EN 60 974-7

Belastung:	220A DC
	170A AC
Einschaltdauer:	@ 100%
Wolframelektroden-Ø:	0,5 – 3,2mm



Bestellnummern für Komplettbrenner

Art. Nr.	4m
SR 20 ARgo-Griff U/D, Heissdrahtführung an MIG-ZA, BSB-Anschl. SK35, Gas 1/4", ohne Stecker	120489205



Ersatzteile

Pos.	Art. Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art. Nr.	Bezeichnung
1	12001051	Brennerkörper SR 20 HD	7	53N58L	Keramische Gasdüse für Gaslinse Gr.4, 35mm lang
2	1090212	Brennerkappe, kurz		53N59L	Keramische Gasdüse für Gaslinse Gr.5, 35mm lang
	1090211	Brennerkappe, mittel		53N60L	Keramische Gasdüse für Gaslinse Gr.6, 35mm lang
	1090210	Brennerkappe, lang		53N61L	Keramische Gasdüse für Gaslinse Gr.7, 35mm lang
3	1200510	Spannhülse 1,0mm		53N61SL	Keramische Gasdüse für Gaslinse Gr.8, 35mm lang
	1200516	Spannhülse 1,6mm	8	105031047	Heißdraht-Kontaktdüse 0,8mm
	1200524	Spannhülse 2,4mm		105031048	Heißdraht-Kontaktdüse 1,0mm
	1200532	Spannhülse 3,2mm		105031049	Heißdraht-Kontaktdüse 1,2mm
4	105030041	Isolator		105031050	Heißdraht-Kontaktdüse 1,4mm
5	105030042	Isolierscheibe	9	105031102	Spannelement
6	1202310	Spannhülsegehäuse 1,0mm	10	105031101	Klemmschraube
	1202316	Spannhülsegehäuse 1,6mm	11	105031100	Heißdraht-Halterung, kpl.
	1202324	Spannhülsegehäuse 2,4mm	12	105031110	Schutzrohr
	1202332	Spannhülsegehäuse 3,2mm	13	105031112	Verbindungsstück
			14	11727603	Handgriff kpl. Argo-WIG-U/D für Heißdraht